

Descrizione	Caratteristiche
Alimentazione	230Vac 50/60Hz
Assorbimento	70 VA
Fusibili	2 x T 1,5 A
Potenza max Vacuum	Regolabile da 0 a -800 mBar
Visualizzazione parametri	Tramite Vacuometro meccanico
Impostazione dei parametri	Con manopola
Comandi	manuale
Sicurezze	Fusibili
Temperatura di funzionamento	Da 10 a 40°C
Umidità rel. Di funzionamento	Da 30 a 75%